



# Bushnell®

## G-Force DX

### 6x21mm 防水型雷射測距望遠鏡 使用說明書

#202460 / 202461

#### 外觀功能




Power (開啟/測量鍵)

屈光調整環

Mode (模式切換鍵)

腳架孔

#### 螢幕圖示



- |          |             |
|----------|-------------|
| 1. 獵槍模式  | 6. 靶心模式     |
| 2. 弓箭模式  | 7. 樹叢模式     |
| 3. 電力計量表 | 8. 距離顯示     |
| 4. 準心    | 9~13為專用獵槍數據 |
| 5. 主動式雷射 |             |

#### 操作說明

- 一、開始使用：按Power鍵即可啟動，再按一次進行測量，長按為自動追瞄連續測量。
- 二、屈光調整：依照個人視力狀況調整屈光調整環，當轉至看遠、看近皆清楚時即可。
- 三、模式切換：短按Mode鍵，可切換標準模式(無圖示) / 靶心模式 / 樹叢模式。
- 四、Setup設定選單：長按Mode鍵，進入設定選單，再短按Power鍵進入各類選單。
  1. 亮度調整：閃爍顯示bLE時，短按Mode鍵可調整LCD亮度，共四段。
  2. 角度模式切換：閃爍顯示靶心 / 獵槍 / 無圖案，短按Mode鍵可切換角度模式。  
(獵槍模式支援多種獵槍數據)
  3. 單位切換：閃爍顯示Y(碼) / M(公尺)，短按Mode鍵可切換測量單位。

#### 注意事項

- 一、請勿摔落或受強力撞擊，以避免望遠鏡內部鏡組造成偏移。
- 二、請勿以望遠鏡直接觀看太陽或強光，可能造成眼睛視力受損。
- 三、本產品雖經防水充氮處理，請遇水後擦乾並放入防潮箱存放。
- 四、擦拭鏡面時請先以吹氣球將表面附著物吹除，再以軟布或拭鏡紙輕輕擦拭。